



SILAEX® QUÍMICA LTDA.

Rua Santa Ubaldesca, nº 191 - Jaguaré - 05323-050 - São Paulo - SP

Tel.(PABX): 11- 3766-7202

www.silaex.com.br e-mail: silaex@silax.com.br

EPOCRET 119

SISTEMA EPÓXI DE MÉDIA VISCOSIDADE PARA COLAGEM

APRESENTAÇÃO

O **EPOCRET 119** foi especialmente desenvolvido para colagem, preenchimento e reparos de emergência em cimento, concreto ou fibrocimento. Usado na união de concreto novo com velho ou na união de aço com concreto.

VANTAGENS

- Contração mínima. Não libera subprodutos.
- Resistência química elevada, especialmente ao intemperismo e umidade.
- Estabilidade aos ciclos térmicos, impactos e ações mecânicas.
- Boa adesão. Alta dureza.
- Boa Fuidez.

APLICAÇÕES

- Colagem de concreto novo com velho.
- Chumbamento de vergalhões.
- Colagem de aço com concreto.
- Preenchimento e nivelamento de níveis.
- Juntas de dilatação.
- Proteção de armaduras e estruturas metálicas.

MODO DE USO

O substrato onde será aplicado o **EPOCRET 119** deve estar livre de impurezas, partículas soltas, umidade, oleosidade e contaminantes em geral. Recomenda-se uma boa limpeza, que pode ser mecânica e/ou química, no local onde será aplicado e no seu em torno. Homogeneíze muito bem os dois componentes separadamente, depois misture-os junto, obedecendo a proporção, e aplique no local com pincel ou trincha, se possível em ambos os lados. Em dias muito frios (menos de 18°C), é necessário um tempo de indução de 10 minutos, após misturado, antes de aplicar.

CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES

	Componente A - Resina	Componente B - Endurecedor
Aparência	líquido branco viscoso	líquido preto viscoso
Viscosidade, 20°C, cPs	12.000 a 15.000	7.000 a 9.000
Peso Específico, 20°C, g/cm ³	1,5 +/- 0,01	0,97 +/- 0,03

PROPRIEDADES DA MISTURA

Viscosidade da mistura, 20°C, cPs	8.000 a 10.000
Densidade da mistura, g/cm ³ .	1,45
Temperatura de manipulação (°C)	18 - 35
Tempo de utilização da mistura 100g (gel time) a 25°C	40 a 80 min
Tempo de endurecimento da mistura (100g , 25°C)	4 a 6 horas
Cura total a 25°C	48 a 72 horas
Rendimento, kg/m ² /mm	1,45
Resistência a Compressão (psi)	9.600
HDT (°C)	70
Resistência a Flexão (psi)	8.000



SILAEX® QUÍMICA LTDA.

Rua Santa Ubaldesca, nº 191 - Jaguaré - 05323-050 - São Paulo - SP

Tel.(PABX): 11- 3766-7202

www.silaex.com.br e-mail: silaex@silax.com.br

ARMAZENAGEM

Resinas epoxídicas são estáveis por um longo período de tempo à temperatura ambiente. Devem ser armazenados em locais seco e ventilado entre 18° a 30° C preferencialmente nas embalagens originais.

Vida útil: Dentro das especificações de armazenagem, as embalagens não abertas tem vida útil garantida de no mínimo 12 (doze) meses, todavia o material pode resistir vários meses mais.

TOXICOLOGIA

❖ Riscos a serem observados no manuseio da resina

Pele: A resina epóxi é essencialmente não irritante a pele, todavia pode causar sensibilidade.

A susceptibilidade a irritações de pele ou sua sensibilidade varia de pessoa para pessoa.

Inalação: Inalação de vapores de não é considerada um problema, a não ser que a resina esteja aquecida quando poderá causar leve irritação das vias aéreas superiores se a exposição for prolongada.

Ingestão: A resina apresenta baixa toxicidade oral.

Contato com os olhos: O contato com os olhos pode resultar somente em uma leve irritação temporária.

❖ **Riscos a serem observados no manuseio do endurecedor**

O endurecedor é potencialmente capaz de causar irritações de pele e dos olhos, às vezes queimaduras, dependendo da severidade do contato. Usar EPI adequado.

PRECAUÇÕES NO MANUSEIO DO SISTEMA

- ⇒ Instruções contínuas ao pessoal envolvido no manuseio dos compostos químicos deverão ser dadas no que tange às conseqüências do contato com a pele, olhos e inalação, tanto quanto as precauções necessárias para a operação segura.
- ⇒ Resinas epoxídicas e seus endurecedores podem causar intoxicações e portanto devem ser manuseadas com segurança, seguindo três princípios básicos:
 - EVITE CONTATO COM A PELE OU COM OS OLHOS
 - EVITE INALAR VAPORES
 - EVITE A INGESTÃO
- ⇒ Vestimenta apropriada e EPI's são desejáveis para evitar o contato. O tipo específico de vestimenta depende da operação a ser realizada. Vestimenta improvisada aumenta o risco de acidentes..
- ⇒ A contaminação da área de trabalho deve ser minimizada pelo emprego de recursos capazes de evitar esta contaminação, tais como mesas e aparelhos para processamento limpos e dispostos com segurança. O local de aplicação deve ser isolado de outras áreas de trabalho afim de evitar a exposição de pessoas e equipamentos de áreas adjacentes.
- ⇒ O contato com o material pode ser evitado pelo uso de luvas ou papel absorvente em caso de derramamento.
- ⇒ A inalação de vapores pode ser prevenida com suficiente ventilação.

OBSERVAÇÕES

As informações e dados contidos neste boletim, correspondem aos nossos conhecimentos atuais corrigidos por pessoal técnico capacitado e confiável. Devem ser tomados como orientação, e indicações de uso não são sugestões para se infringir qualquer patente ou legislação. O usuário deverá testar o desempenho em suas condições específicas, contando com informações que possamos fornecer. Nossa responsabilidade restringe-se a qualidade do nosso material e a reposição do que comprovadamente esteja fora de nossos parâmetros, uma vez que não temos controle sobre os processos e usos por parte de terceiros.